

CHANGE

人感センサー付階段灯 仕様変更のお知らせ

仕様変更

仕様統一のため、モニターランプ・点検スイッチの位置を変更します。
形名、価格、その他特性に変更はございません。



■ 対象機種 FHTS-41840Y-PD9、FHTS-21840Y-PD9

■ 変更点 FHTS-41840Y-PD9
モニターランプ位置の変更 ※点検スイッチ位置は変更なし



充電モニターランプの位置が、正面右から下面点検スイッチ側になります。

FHTS-21840Y-PD9
モニターランプ・点検スイッチ位置の変更



充電モニターランプと点検スイッチが、中央寄りに変わります。

■ 実施時期 2014年4月生産分より順次