

CHANGE

モデルチェンジ

LED誘導灯/LED誘導灯点滅装置用ニッケル水素蓄電池 ラベル仕様変更のお知らせ

対象機種に搭載している蓄電池に
添付しているラベルの仕様を変更いたします。

■ 対象電池形名

3.2HR-CY-S 3HR-CY-S

■ 変更内容

誘導灯認定、非常灯認定、リサイクルに関する表記を
定格銘板内に統合表記いたします。
必要項目の記載義務を満足しているため、認定などへの影響はありません。

変更前	変更後
定格銘板	定格銘板
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TOSHIBA</p> <p>東芝非常灯電池 3.2HR-CY-S 密閉形Ni-MH蓄電池 6.0V 3000mAh</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>△ 危険</p> <p>液もれ・発熱・破裂の原因になるので ●専用機器以外で充電をしない ●ショート、火中投入、加熱をしない ●分解、改造をしない</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>東芝ライテック株式会社 LotNo.150109WB 2015年製</p> </div> </div> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>TOSHIBA</p> <p>東芝非常灯電池 3.2HR-CY-S 密閉形Ni-MH蓄電池 6.0V 3000mAh</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>△ 危険</p> <p>液もれ・発熱・破裂の原因になるので ●専用機器以外で充電をしない ●ショート、火中投入、加熱をしない ●分解、改造をしない</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p>東芝ライテック株式会社 LotNo.150304WB 2015年製</p> </div> </div> </div>
リサイクルラベル	JILラベル
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>△ 危険</p> <p>液もれ・発熱・破裂の原因になるので ●専用機器以外で充電をしない ●ショート、火中投入、加熱をしない ●分解、改造をしない</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>JIL適合</p> <p>製造事業者登録番号 (特) L75-03N (非) SC01-03</p> </div>

■ 対象機種

- | | |
|--------------------|--------------------|
| FBK-20601XN-LS17 | FBK-42602AX-LS17 |
| FBK-20602XN-LS17 | FBK-20671AX-LS17 |
| FBK-42601XN-LS17 | FBK-42671AX-LS17 |
| FBK-42602XN-LS17 | FBK-20601AVX-LS17 |
| FBK-20671XN-LS17 | FBK-20602AVX-LS17 |
| FBK-42671XN-LS17 | FBK-20671AVX-LS17 |
| FBK-20601VXN-LS17 | FBK-42601AVX-LS17 |
| FBK-20602VXN-LS17 | FBK-42602AVX-LS17 |
| FBK-42671VXN-LS17 | FBK-20671AVX-LS17 |
| FBK-20601VXN-LS17 | FBK-42671AVX-LS17 |
| FBK-20602VXN-LS17 | FBK-20601AXL-LS17 |
| FBK-42671VXN-LS17 | FBK-20602AXL-LS17 |
| FBK-20601XLN-LS17 | FBK-42601AXL-LS17 |
| FBK-20602XLN-LS17 | FBK-42602AXL-LS17 |
| FBK-42671XLN-LS17 | FBK-20671AXL-LS17 |
| FBK-20601XLN-LS17 | FBK-20601AVXL-LS17 |
| FBK-20602XLN-LS17 | FBK-20671AVXL-LS17 |
| FBK-42671XLN-LS17 | FBK-42601AVXL-LS17 |
| FBK-20601VXLN-LS17 | FBK-42602AVXL-LS17 |
| FBK-20602VXLN-LS17 | FBK-20671AVXL-LS17 |
| FBK-42671VXLN-LS17 | FBK-42671AVXL-LS17 |
| FBK-20601VXLN-LS17 | XEJ-5064W |
| FBK-20602VXLN-LS17 | XEJ-5063W |
| FBK-42671VXLN-LS17 | XEJ-5062MCF |
| FBK-20601AX-LS17 | XEJ-5062CFL |
| FBK-20602AX-LS17 | XEJ-5065CF |
| FBK-42601AX-LS17 | XEJ-5065CFL |